

MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

MOSÓGÉP HIBAKÓD KISOKOS

Fehér készülékek • világos, szerkeszthető kiadás

51 hibakódoldal Miele Care+ Tudásbázis és Akadémia

A Miele magyar ügyféltámogatásának nyilvános F-kód listája alapján.

2026. október 10.

A gépképek mesterséges intelligenciával készült illusztrációk.




BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+
HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

HOGYAN HASZNÁLJA?

1. Válassza a megfelelő géptípust és keresse meg a kijelzett kódot.
2. Olvassa el a gépcsaládra vonatkozó megjegyzést. Ugyanaz a kód eltérő felszereltségnél mást jelenthet.
3. Kövesse a saját készülék használati útmutatóját és az adott oldalon szereplő gyártói forrást.
4. Burkolatbontást és alkatrészcserét bízzon szakemberre. Szivárgásnál zárja el a vízcsapot, ha biztonságosan hozzáférhető.
5. A szerviznek adja meg a hibakódot, a pontos típust és a gyári számot.


A lista a nyilvános magyar gyártói segédlet 2026.10.10-én megtalált F-kódjait tartalmazza. Nem helyettesíti minden régebbi vagy professzionális modell szervizdokumentációját. A Miele Care+ anyag saját szerviz-tájékoztató; a forráslinkek a gyártó oldalára vezetnek.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+
HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

HIBAKÓDOK JEGYZÉKE

F1 — Rövidzárlat a víz- vagy fűtőhőmérséklet érzékelésében

F2 — Megszakadt a víz- vagy fűtőhőmérséklet érzékelése

F3 — Rövidzárlat a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelésében

F4 — Megszakadt a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelése

F10 — Akadályozott vízbevezetés

F11 — Akadályozott vízelvezetés

F15 — Akadályozott melegvíz-bevezetés

F16 — Túl sok mosószer vagy mosási segédanyag

F19 — Hiba a vízmennyiség mérésében

F20 — Fűtési hiba vagy Termostopp állapot

F29 — A gőzfejlesztő hibája

F34 — Az ajtó vagy a dob nem reteszelve

F35 — Az ajtó vagy a dob nem oldható ki

F37 — Helytelen felállítás vagy túl magas lefolyócsatlakozás

F39 — Elektronikai üzemzavar

F41 — Elektronikai üzemzavar

F43 — Elektronikai üzemzavar

F44 — Elektronikai üzemzavar

F45 — Elektronikai üzemzavar


F47 — Elektronikai üzemzavar

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

HIBAKÓDOK JEGYZÉKE


- F49 — Elektronikai üzemzavar
- F50 — Üzemzavar a dob hajtásában
- F51 — A nyomásérzékelő hibája
- F53 — Üzemzavar a dob hajtásában
- F56 — A végső centrifugálás fordulatszáma túl alacsony
- F62 — A programválasztó két állás között maradt
- F63 — A vízterelő hibája
- F64 — A mágneses érzékelő hibája
- F65 — A dobvilágítás hibája
- F81 — A gőzfejlesztő hibája
- F83 — A gőzfejlesztő hibája
- F92 — Higiéniai figyelmeztetés
- F103 — Az Mbus-modul hibája
- F104 — Üzemzavar a dob hajtásában
- F105 — A gőzfejlesztő hibája
- F106 — A gőzfejlesztő hibája
- F130 — Elektronikai üzemzavar
- F131 — A külső adagolóegység elektronikájának hibája
- F138 — A Waterproof vízvédelem működésbe lépett
- F139 — Víz a külső adagolóegység házában

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

HIBAKÓDOK JEGYZÉKE

F140 — Túl magas vízszint a külső adagoló öblítőtartályában

F199 — Kapcsolati hiba a mosógép és az XCI-bokszt között

F210 — Eltömődött fúvóka vagy lúgszűrő

F211 — TwinDos: az első tartály érzékelőjének rövidzárlata

F212 — TwinDos: az első tartály érzékelőjének megszakadása

F213 — TwinDos: a második tartály érzékelőjének rövidzárlata

F214 — TwinDos: a második tartály érzékelőjének megszakadása

F220 — Szivárgásjelzés

F242 — Kommunikációs hiba az érintőkijelző és az elektronika között

F252 — Szennyeződött ajtóérintkezők


F373 — Szivárgás a lúgszűrő környékén

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F1

RÖVIDZÁRLAT A VÍZ- VAGY FŰTÉSHŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELESÉBEN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja:
rövidzárlat a víz- vagy
fűtőhőmérséklet érzékelésében.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Rövidzárlat a víz- vagy fűtőhőmérséklet érzékelésében.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F2

MEGSZAKADT A VÍZ- VAGY FŰTÉSHŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELÉSE

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: megszakadt a víz- vagy fűtőhőmérséklet érzékelése.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Megszakadt a víz- vagy fűtőhőmérséklet érzékelése.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F3

RÖVIDZÁRLAT A FŰTŐREGISZTER HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELESÉBEN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja:
rövidzárlat a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelésében.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Rövidzárlat a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelésében.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F4

MEGSZAKADT A FŰTŐREGISZTER HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELÉSE

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: megszakadt a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelése.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Megszakadt a fűtőregiszter hőmérséklet-érzékelése.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F10

AKADÁLYOZOTT VÍZBEVEZETÉS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: akadályozott vízbevezetés.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. Nézze meg, nyitva van-e a vízcsap, és nincs-e megtörve a látható tömlő.
2. A vízbevezető szűrő tisztítását csak a saját használati útmutató szerint végezze.

LEHETSÉGES OKOK

- Zárt csap vagy megtört tömlő.
- Szűrőszennyeződés, elégtelen víznyomás.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F11

AKADÁLYOZOTT VÍZELVEZETÉS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: akadályozott vízelvezetés.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

LEHETSÉGES OKOK

- Megemelt vagy megtört lefolyócső.
- eltömődött mosóvízsűrő vagy ürítőszivattyú.

MIT TEHET ÖN?

1. Nézze meg a kifolyótömlő helyzetét és a csatlakozás magasságát.
2. A szűrő tisztítása előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet; a forró víz lehűlését várja meg.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F15

AKADÁLYOZOTT MELEGVÍZ-BEVEZETÉS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: akadályozott melegvíz-bevezetés.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. A melegvíz-csatlakozással rendelkező gépnél ellenőrizze a melegvízcsapot.
2. A szűrőt és a csatlakozást a készülék saját útmutatója szerint ellenőrizze.

LEHETSÉGES OKOK

- Zárt melegvízcsap vagy szennyezett szűrő.
- Alacsony melegvíznyomás.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F16

TÚL SOK MOSÓSZER VAGY MOSÁSI SEGÉDANYAG

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: túl sok mosószer vagy mosási segédanyag.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. A következő mosásnál igazítsa az adagolást a töltethez és a vízkeménységhez.
2. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott program megfelel-e a ruháknak.

LEHETSÉGES OKOK

- Mosószer vagy segédanyag túlzott adagolása.
- Nem megfelelő program; erős habképződés.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F19

HIBA A VÍZMENNYISÉG MÉRÉSÉBEN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: hiba a vízmennyiség mérésében.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Hiba a vízmennyiség mérésében.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F20

FŰTÉSI HIBA VAGY TERMOSTOPP ÁLLAPOT

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: fűtési hiba vagy termostopp állapot.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Átmeneti Termostopp állapot.
- A fűtőrendszer műszaki hibája.

MIT TEHET ÖN?

1. A gyártói útmutató szerint kapcsolja ki, majd ismét be a gépet.
2. Ha a fűtési jelzés visszatér, kérjen szervizvizsgálatot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F29

A GŐZFEJLESZTŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a gőzfejlesztő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javaslunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A gőzfejlesztő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

F34

AZ AJTÓ VAGY A DOB NEM RETESZELHETŐ

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: az ajtó vagy a dob nem reteszelve.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. Ha az ajtó rendesen nyitható, ellenőrizze, hogy a töltet nem túl nagy-e.
2. Ne erőltesse az ajtót vagy a felültöltős gép dobzárját.

LEHETSÉGES OKOK

- Túl nagy ruhatöltet.
- Az ajtó vagy a dob reteszelésének műszaki hibája.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F35

AZ AJTÓ VAGY A DOB NEM OLDHATÓ KI

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: az ajtó vagy a dob nem oldható ki.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Az ajtó- vagy dobzár nem oldható ki.
- A gyártói leírás szervizvizsgálatot javasol.

MIT TEHET ÖN?

1. Ne feszítse fel az ajtót, és ne próbálja megkerülni a zárat.
2. A kioldást csak a saját útmutatóban leírt eljárással végezze; bizonytalanságnál kérjen segítséget.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F37

HELYTELEN FELÁLLÍTÁS VAGY TÚL MAGAS LEFOLYÓCSATLAKOZÁS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: helytelen felállítás vagy túl magas lefolyócsatlakozás.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. Ellenőrizze, hogy a gép függőlegesen, stabilan áll-e.
2. A gyártói segédlet szerint a maximális szivattyúzási magasság 1 méter; ellenőrizze a saját útmutatót is.

LEHETSÉGES OKOK

- A gép felállítása nem megfelelő.
- A lefolyócsatlakozás túl magasan van.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F39

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F41

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F43

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F44

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F45

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F47

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F49

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F50

ÜZEMZAVAR A DOB HAJTÁSÁBAN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az
alábbi problémához kapcsolja:
üzemzavar a dob hajtásában.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás
szakember feladata. Otthoni
alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Üzemzavar a dob hajtásában.
- A hibás alkatrész meghatározásához
műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék
pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét;
egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól,
gépcsaládtól és felszereltségtől függ.
Jegyezze fel a pontos típust és a gyári
számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben
kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

F51

A NYOMÁSÉRZÉKELŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a nyomásérzékelő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A nyomásérzékelő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F53

ÜZEMZAVAR A DOB HAJTÁSÁBAN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az
alábbi problémához kapcsolja:
üzemzavar a dob hajtásában.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás
szakember feladata. Otthoni
alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Üzemzavar a dob hajtásában.
- A hibás alkatrész meghatározásához
műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék
pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét;
egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól,
gépcsaládtól és felszereltségtől függ.
Jegyezze fel a pontos típust és a gyári
számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben
kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F56

A VÉGSŐ CENTRIFUGÁLÁS FORDULATSZÁMA TÚL ALACSONY

A végső centrifugálás 400 fordulat/perc alatt maradt. A gyártó túlzott habképződést is lehetséges okként jelöl.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

LEHETSÉGES OKOK

- A végső centrifugálás 400 fordulat/perc alatt maradt.
- A gyártó a túlzott habképződést is megjelöli.

MIT TEHET ÖN?

1. Ellenőrizze a mosószer adagolását, és csökkentse, ha túl sok hab képződik.
2. A centrifugálást a ruhákhoz illő programmal végezze; visszatérő hibánál kérjen segítséget.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F62

A PROGRAMVÁLASZTÓ KÉT ÁLLÁS KÖZÖTT MARADT

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a programválasztó két állás között maradt.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. A programválasztót fordítsa egyértelműen egy program állásába.
2. Ha a jelzés megfelelő beállítás mellett visszatér, kérjen szervizt.

LEHETSÉGES OKOK

- A választó két programállás között maradt.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F63

A VÍZTERELŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a vízterelő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javaslunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A vízterelő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F64

A MÁGNESES ÉRZÉKELŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a mágneses érzékelő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A mágneses érzékelő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F65

A DOBVILÁGÍTÁS HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a dobvilágítás hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A dobvilágítás hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

F81

A GŐZFEJLESZTŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a gőzfejlesztő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javaslunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A gőzfejlesztő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F83

A GŐZFEJLESZTŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a gőzfejlesztő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javaslunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A gőzfejlesztő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F92

HIGIÉNAI FIGYELMEZTETÉS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: higiéniai figyelmeztetés.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. A saját útmutatóban szereplő géptisztító vagy higiéniai programot futtassa le.
2. A tisztítószer és a programhőmérsékletet a gyártó előírása szerint válassza.

LEHETSÉGES OKOK

- Tartósan alacsony hőmérsékletű mosások.
- Higiéniai tisztítás szükségessége.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F103

AZ MBUS-MODUL HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: az mbus-modul hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Az Mbus-modul hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F104

ÜZEMZAVAR A DOB HAJTÁSÁBAN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: üzemzavar a dob hajtásában.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Üzemzavar a dob hajtásában.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+ HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

F105

A GŐZFEJLESZTŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a gőzfejlesztő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A gőzfejlesztő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F106

A GŐZFEJLESZTŐ HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a gőzfejlesztő hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A gőzfejlesztő hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F130

ELEKTRONIKAI ÜZEMZAVAR

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: elektronikai üzemzavar.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Elektronikai üzemzavar.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F131

A KÜLSŐ ADAGOLÓEGYSÉG ELEKTRONIKÁJÁNAK HIBÁJA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a külső adagolóegység elektronikájának hibája.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- A külső adagolóegység elektronikájának hibája.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F138

A WATERPROOF VÍZVÉDELEM MŰKÖDÉSBE LÉPETT

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: a waterproof vízvédelem működésbe lépett.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

VÍZVÉDELEM – SZERVIZ SZÜKSÉGES

Szivárgásjelzésnél zárja el a vízcsapot és kérjen szervizt. Nedves csatlakozót ne érintsen meg.

LEHETSÉGES OKOK

- A fenéklemezben víz gyűlt össze.
- A Waterproof rendszer leállította a működést.

MIT TEHET ÖN?

1. Zárja el a vízcsapot, és kapcsolja ki a gépet.
2. Kérjen szervizt; ne próbálja döntőgetéssel eltüntetni a hibát.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F139

VÍZ A KÜLSŐ ADAGOLÓEGYSÉG HÁZÁBAN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: víz a külső adagolóegység házában.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

VÍZVÉDELEM – SZERVIZ SZÜKSÉGES

Szivárgásjelzésnél zárja el a vízcsapot és kérjen szervizt. Nedves csatlakozót ne érintsen meg.

LEHETSÉGES OKOK

- Víz jelent meg a külső adagolóegység házában.

MIT TEHET ÖN?

1. Állítsa le a készüléket és zárja el a vízbevezetést.
2. A külső adagolóegységet ne bontsa meg; kérjen szervizt.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F140

TÚL MAGAS VÍZSZINT A KÜLSŐ ADAGOLÓ ÖBLÍTŐTARTÁLYÁBAN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: túl magas vízszint a külső adagoló öblítőtartályában.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Túl magas vízszint a külső adagoló öblítőtartályában.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F199

KAPCSOLATI HIBA A MOSÓGÉP ÉS AZ XCI-BOKSZ KÖZÖTT

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: kapcsolati hiba a mosógép és az xci-bokszt között.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcsere nem javasolt.

LEHETSÉGES OKOK

- Kapcsolati hiba a mosógép és az XCI-bokszt között.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F210

ELTÖMÖDÖTT FÚVÓKA VAGY LÚGSZŰRŐ

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: eltömődött fúvóka vagy lúgszűrő.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. A fúvókát és a lúgszűrőt csak a saját útmutató szerinti, áramtalanított tisztítással kezelje.
2. Forró víznél várja meg a lehűlést; ha a jelzés marad, kérjen segítséget.

LEHETSÉGES OKOK

- Eltömődés az ajtótömítés felső fúvókájánál.
- Szennyeződés a lúgszűrőben.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F211

TWINDOS: AZ ELSŐ TARTÁLY ÉRZÉKELŐJÉNEK RÖVIDZÁRLATA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja:
twindos: az első tartály érzékelőjének rövidzárlata.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- TwinDos: az első tartály érzékelőjének rövidzárlata.
- A jelzés az automatikus adagolást érinti.

MIT TEHET ÖN?

1. A TwinDos érzékelő hibáját szakemberrel vizsgálta meg.
2. A gyártó ennél a kódnál kézi mosószer-adagolással engedi a használatot; a saját útmutatót is ellenőrizze.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F212

TWINDOS: AZ ELSŐ TARTÁLY ÉRZÉKEŐJÉNEK MEGSZAKADÁSA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja:
twindos: az első tartály érzékelőjének megszakadása.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- TwinDos: az első tartály érzékelőjének megszakadása.
- A jelzés az automatikus adagolást érinti.

MIT TEHET ÖN?

1. A TwinDos érzékelő hibáját szakemberrel vizsgálta meg.
2. A gyártó ennél a kódnál kézi mosószer-adagolással engedi a használatot; a saját útmutatót is ellenőrizze.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F213

TWINDOS: A MÁSODIK TARTÁLY ÉRZÉKELŐJÉNEK RÖVIDZÁRLATA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az
alábbi problémához kapcsolja:
twindos: a második tartály
érzékelőjének rövidzárlata.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás
szakember feladata. Otthoni
alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- TwinDos: a második tartály
érzékelőjének rövidzárlata.
- A jelzés az automatikus adagolást
érinti.

MIT TEHET ÖN?

1. A TwinDos érzékelő hibáját
szakemberrel vizsgálta meg.
2. A gyártó ennél a kódnál kézi
mosószer-adagolással engedi a
használatot; a saját útmutatót is ellenőrizze.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól,
gépcsaládtól és felszereltségtől függ.
Jegyezze fel a pontos típust és a gyári
számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben
kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F214

TWINDOS: A MÁSODIK TARTÁLY ÉRZÉKELEŐJÉNEK MEGSZAKADÁSA

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja:
twindos: a második tartály érzékelőjének megszakadása.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- TwinDos: a második tartály érzékelőjének megszakadása.
- A jelzés az automatikus adagolást érinti.

MIT TEHET ÖN?

1. A TwinDos érzékelő hibáját szakemberrel vizsgálta meg.
2. A gyártó ennél a kódnál kézi mosószer-adagolással engedi a használatot; a saját útmutatót is ellenőrizze.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F220

SZIVÁRGÁSJELZÉS

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: szivárgásjelzés.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

VÍZVÉDELEM – SZERVIZ SZÜKSÉGES

Szivárgásjelzésnél zárja el a vízcsapot és kérjen szervizt. Nedves csatlakozót ne érintsen meg.

LEHETSÉGES OKOK

- A gyártó szivárgást vagy téves jelzést is említ.
- A kód önmagában nem mutatja meg a pontos helyet.

MIT TEHET ÖN?

1. Ellenőrizze kívülről, lát-e vízszivárgást; ilyenkor zárja el a vízcsapot.
2. Látható szivárgás nélkül is kövesse a gyártói ellenőrzést; visszatérő jelzésnél szerviz szükséges.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F242

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA AZ ÉRINTŐKIJELZŐ ÉS AZ ELEKTRONIKA KÖZÖTT

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: kommunikációs hiba az érintőkijelző és az elektronika között.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

SZERVIZ JAVASOLT

A pontos ok feltárása és a javítás szakember feladata. Otthoni alkatrészcserét nem javasolunk.

LEHETSÉGES OKOK

- Kommunikációs hiba az érintőkijelző és az elektronika között.
- A hibás alkatrész meghatározásához műszeres vizsgálat lehet szükséges.

MIT TEHET ÖN?

1. Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát.
2. Az érintett részt ne szerelje szét; egyeztessen szervizidőpontot.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.

Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041

F252

SZENNYEZŐDÖTT AJTÓÉRINTKEZŐK

A gyártói segédlet ezt a jelzést az alábbi problémához kapcsolja: szennyeződött ajtóérintkezők.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

ELLENŐRIZZE AZ ÚTMUTATÓ SZERINT

Csak a saját használati útmutatóban megengedett ellenőrzést végezze. Ha a jelzés visszatér, kérjen segítséget.

MIT TEHET ÖN?

1. Az ajtózsanér körüli hozzáférhető érintkezőket a saját útmutató szerint ellenőrizze.
2. A gépet előbb kapcsolja ki; ne nyúljon burkolat alatti elektromos részekhez.

LEHETSÉGES OKOK

- Szennyeződés az ajtózsanér környéki érintkezőkön.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól, gépcsaládtól és felszereltségtől függ. Jegyezze fel a pontos típust és a gyári számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



F373

SZIVÁRGÁS A LÚGSZŰRŐ KÖRNYÉKÉN

A gyártói segédlet ezt a jelzést az
alábbi problémához kapcsolja:
szivárgás a lúgszűrő környékén.



Illusztráció • teljes, fehér készülék

VÍZVÉDELEM – SZERVIZ SZÜKSÉGES

Szivárgásjelzésnél zárja el a vízcsapot
és kérjen szervizt. Nedves csatlakozót
ne érintsen meg.

LEHETSÉGES OKOK

- A lúgszűrő nem zár megfelelően.
- Szivárgás a szűrő környezetében.

MIT TEHET ÖN?

1. Állítsa le a gépet; ellenőrizze, nincs-e
víz a lúgszűrő körül.
2. A szűrő visszahelyezését a saját
útmutató szerint ellenőrizze; ha tovább
ereszt, kérjen szervizt.

MIELE CARE+ TIPP

A kód jelentése és a teendő típustól,
gépcsaládtól és felszereltségtől függ.
Jegyezze fel a pontos típust és a gyári
számot. A gyártói leírás linkje a PDF-ben
kattintható.


Forrás: Miele Magyarország ügyféltámogatás • ellenőrizve: 2026.10.10.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041



MIELE
SZERVIZ

MIELE CARE+
HIBAKÓD TUDÁSBÁZIS

Mosógép • gyártói források alapján

A GYORS HIBAFELTÁRÁSHOZ

Jegyezze fel a hibakódot, a készülék pontos típusát és gyári számát. Mondja el, melyik programnál és mikor jelent meg a jelzés, maradt-e víz a gépben, illetve volt-e szivárgás.

Ha lehet, készítsen fényképet a kijelzőről és az adattábláról.

A Care+ tudásbázis segít eligazodni; az alkatrészhiba pontos megállapítása vizsgálatot igényelhet.

MIELE CARE+ TUDÁSBÁZIS ÉS AKADÉMIA

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

+36 20 934 0039

ORSZÁGOS KISZÁLLÁS

+36 20 922 4041